

Brother Fuser DCP-
1510/1511/1512/1518/MFC-
1810/1811/1813/1815 230V

Fixiereinheit

Gruppe	Zubehör Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	LES911001



Beschreibung

Brother Ersatzteil FUSER UNIT 230V DSLFB (WASLY8330001)

Ausführliche Details

	Allgemeines
Typ	Fixiereinheit
	Kompatibilität
Kompatible Marken	Brother