



## HP ADF roller replacement kit - für Color LaserJet Managed Flow MFP E57540

LaserJet Managed MFP E52545 - MFP E57540

Gruppe	Zubehör Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	B5L52A
EAN/UPC	0888793231203

### Beschreibung

Mit den HP Scanjet Wartungs-Kits stellen Sie sicher, dass Ihr HP Scanner stets funktionsfähig ist. Mit dieser Ersatzwalze und dem Papiertrenner wird Papierstau durch normale Abnutzung reduziert und Sie erhöhen die Lebensdauer Ihres Scanners. Einfache Installation für schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP - ADF roller replacement kit
Produkttyp	ADF roller replacement kit
Entwickelt für	Color LaserJet Managed Flow MFP E57540, MFP M577; LaserJet Enterprise MFP M527, MFP M577, MFP M775; LaserJet Enterprise Flow MFP M527, MFP M577; LaserJet Managed MFP E52545, MFP E57540, MFP M527, MFP M577; LaserJet Managed Flow MFP E52545, MFP M527

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Produkttyp	ADF roller replacement kit
------------	----------------------------

#### Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c, MFP M577cm   HP LaserJet Enterprise MFP M527dn, MFP M527f, MFP M577dn, MFP M577f, MFP M775z   HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c, MFP M527z, MFP M577c, MFP M577z   HP LaserJet Managed MFP E52545dn, MFP E57540dn, MFP M527dnm, MFP M577dnm   HP LaserJet Managed Flow MFP E52545c, MFP M527cm
----------------	--