



HP Scanjet ADF Roller Replacement Kit - Wartungskit

für Officejet Enterprise Color MFP X585; Officejet Enterprise Color Flow MFP X585

Gruppe	Zubehör Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	L2718A
EAN/UPC	0885631702680

Beschreibung

Mit den HP Scanjet Wartungs-Kits stellen Sie sicher, dass Ihr HP Scanner stets funktionsfähig ist. Mit dieser Ersatzwalze und dem Papiertrenner wird Papierstau durch normale Abnutzung reduziert und Sie erhöhen die Lebensdauer Ihres Scanners. Einfache Installation für schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Scanjet ADF Roller Replacement Kit - Wartungskit
Produkttyp	Wartungskit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24 cm x 16 cm x 5 cm
Gewicht	220 g
Entwickelt für	LaserJet Enterprise MFP M525, MFP M575, MFP M630, MFP M680, MFP M725; LaserJet Enterprise Flow MFP M630, MFP M680; LaserJet Managed MFP M525; LaserJet Managed Flow MFP M525, MFP M630; Officejet Enterprise Color MFP X585; Officejet Enterprise Color Flow MFP X585; Officejet Managed Color MFP X585

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Wartungskit
Breite	24 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	5 cm
Gewicht	220 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	24 cm x 16 cm x 5 cm / 0.2 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 90 Tage



Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

HP LaserJet Enterprise MFP M525dn, MFP M525f, MFP M575dn, MFP M575f, MFP M630dn, MFP M630f, MFP M630h, MFP M680dn, MFP M680f, MFP M725f ; HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z, MFP M680z ; HP LaserJet Managed MFP M525fm ; HP LaserJet Managed Flow MFP M525cm, MFP M630hm ; HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn, MFP X585f ; HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z ; HP Officejet Managed Color MFP X585dnm ; HP ScanJet Enterprise 7500

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.