



Lexmark Fuser+ITU Maintenance kit - (120 V) - Wartungskit

für Lexmark CS310 - CS410 - CS510 - CX310 - CX317 - CX410 - CX417 - CX510

Gruppe	Zubehör Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	40X7615

Beschreibung

Lexmark Fuser+ITU Maintenance kit - (120 V) - Wartungskit - für Lexmark CS310, CS410, CS510, CX310, CX317, CX410, CX417, CX510

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark Fuser+ITU Maintenance kit - Wartungskit
Produkttyp	Wartungskit (120 V)
Ergiebigkeit	Bis zu 85.000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit	Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS510de, CS510dte, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX410de, CX410dte, CX410e, CX410e Gov S36, CX417de, CX510de, CX510de SPR Columbia, CX510dhe, CX510dthe

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial	
Verbrauchsmaterialtyp	Wartungskit (120 V)
Ergiebigkeit	Bis zu 85.000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Fuser 1 x Bildübertragungseinheit
Verschiedenes	
Kennzeichnung	RoHS
Informationen zur Kompatibilität	
Kompatibel mit	Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS510de, CS510dte, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX410de, CX410dte, CX410e, CX410e Gov S36, CX417de, CX510de, CX510de SPR Columbia, CX510dhe, CX510dthe