

Ricoh Reinigungssatz für Fixiereinheit - für Lanier MP 4000, MP 50XX

Gestetner MP 40XX - MP 50XX; Rex Rotary MP 40XX - MP 50XX

Gruppe	Zubehör Drucker
Hersteller	Ricoh
Hersteller Art. Nr.	D1294304



Beschreibung

Ricoh - Reinigungssatz für Fixiereinheit - für Lanier MP 4000, MP 50XX; Gestetner MP 40XX, MP 50XX; Rex Rotary MP 40XX, MP 50XX

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ricoh Reinigungssatz für Fixiereinheit
Produkttyp	Reinigungssatz für Fixiereinheit
Entwickelt für	Lanier MP 4000, MP 50XX; Savin 90XX; Gestetner MP 40XX, MP 50XX; Nashuatec MP 40XX, MP 50XX; NRG MP 40XX, MP 50XX; Rex Rotary MP 40XX, MP 50XX; Ricoh Aficio MP 40XX, Aficio MP 50XX; imagio MP 5000

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Reinigungssatz für Fixiereinheit
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Lanier MP 4000, MP 4000B, MP 5000B, MP 5001 Savin 9040b, 9050b Gestetner MP 4000, MP 4000B, MP 4001, MP 5000, MP 5000B, MP 5001 Nashuatec MP 4000, MP 4000B, MP 4001, MP 5000, MP 5000B, MP 5001 NRG MP 4000, MP 4000B, MP 4001, MP 5000, MP 5000B, MP 5001 Rex Rotary MP 4000, MP 4000B, MP 4001, MP 5000, MP 5000B, MP 5001 Ricoh Aficio MP 4000, Aficio MP 4000b, Aficio MP 4000BADR, Aficio MP 4000CSP, Aficio MP 4000SP, Aficio MP 4001, Aficio MP 5000, Aficio MP 5000B, Aficio MP 5000BADR, Aficio MP 5000CSP, Aficio MP 5000SP, Aficio MP 5001 Ricoh imagio MP 5000SPF

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.